



















































VARIFORM – Byggbara bordsskivor för symaskiner



Serie 100	Serie 200	Serie 300	Serie 400
<p>För alla typer av maskiner Für alle Typen von Maschinen For all types of machines</p>	<p>För alla typer av maskiner Für alle Typen von Maschinen For all types of machines</p>	<p>För stand.-raksöm m fl maskiner Für Schnellnäher und ähnliche For straight sewingmachines and similar</p>	<p>För overlock och korta maskiner Für Überwendlich und kurze Maschinen For overlockmachines and similar with short arm</p>
<p>K 100</p>  <p>Bordsskiva Basmodell Basisplatte Basic table top</p> <p>X=1080 Y=590</p>	<p>K 200</p>  <p>X=1080 Y=780</p>	<p>K 300</p>  <p>X=1080 Y=780</p>	<p>K 400</p>  <p>X=1080 Y=780</p>
<p>K 110</p>  <p>X=1270 Y=590</p>	<p>K 210</p>  <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 310</p>  <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 410</p>  <p>X=1270 Y=780</p>
<p>K 120</p>  <p>X=1460 Y=590</p>	<p>K 220</p>  <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 320</p>  <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 420</p>  <p>X=1460 Y=780</p>
<p>K 130</p>  <p>X=1650 Y=590</p>	<p>K 230</p>  <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 330</p>  <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 430</p>  <p>X=1080 Y=970</p>
<p>K 140</p>  <p>X=1840 Y=590</p>	<p>K 240</p>  <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 340</p>  <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 440</p>  <p>X=1270 Y=970</p>
<p>K 150</p>  <p>X=2030 Y=590</p>	<p>K 250</p>  <p>X=1460 Y=970</p>	<p>K 350</p>  <p>X=1460 Y=970</p>	<p>K 450</p>  <p>X=1460 Y=970</p>

Serie 500	Serie 600	Serie 700	Serie 800
<p>För stan.-raksöm m fl maskiner Für Schnellnäher und ähnliche For straight sewingmachines and similar</p>	<p>För overlock och korta maskiner Für Überwendlich- und kurzen Maschinen For overlockmachines and such with short arm</p>	<p>För stand.-raksöm m fl maskiner Für Schnellnäher und ähnliche For straight sewingmachines and similar</p>	<p>För overlock och korta maskiner Für Überwendlich und kurzen Maschinen For overlockmachines and such with short arm</p>
<p>K 500</p>  <p>X=1080 Y=780</p>	<p>K 600</p>  <p>X=1080 Y=780</p>	<p>K 700</p>  <p>X=1080 Y=780</p>	<p>K 800</p>  <p>X=1080 Y=780</p>
<p>K 510</p>  <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 610</p>  <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 710</p>  <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 810</p>  <p>X=1270 Y=780</p>
<p>K 520</p>  <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 620</p>  <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 720</p>  <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 820</p>  <p>X=1460 Y=780</p>
<p>K 530</p>  <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 630</p>  <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 730</p>  <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 830</p>  <p>X=1080 Y=970</p>
<p>K 540</p>  <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 640</p>  <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 740</p>  <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 840</p>  <p>X=1270 Y=970</p>
<p>K 550</p>  <p>X=1460 Y=970</p>	<p>K 650</p>  <p>X=1460 Y=970</p>	<p>K 750</p>  <p>X=1460 Y=970</p>	<p>K 850</p>  <p>X=1460 Y=970</p>